

სატესტო გამოცდებმა გვიჩვენა, რომ ძრავები მუშაობს გამართულად მცირე ხმაურით, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც უშუალოდ ძრავებზე მიმაგრებული პლანეტარული რედუქტორებისაგან, ასევე ძრავების „ШИМ“-ით კვების იმპულსების დაბალი სიხშირით (13 მჰც). ხმაურის კონკრეტული მიზეზების დადგენა შემდგომი კვლევის საგანს წარმოადგენს.

გამოცდებით დადგენილია, რომ მანქანას გააჩნია მაღალი მანევრულობა და სრულად პასუხობს მასზე წაყენებულ მოთხოვნებს.